



- LEGENDA:**
- elementy istniejące
  - elementy projektowane
  - ubytki wyprawy tynkarskiej na elewacji
- UWAGA!**
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  2. Wszystkie detale arch. należy wykonać w oparciu o wzór istniejący bądź rysunek detalu.
  3. Wszelkie ubytki w detalach nieoznaczone na planyzy projektowej
  4. Należy zachować oryginalną strukturę tynku, również należy uzupełnić.
  5. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  6. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

<p><b>Biuro Obsługi Budownictwa</b> Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel.0506177881, tel./fax(071) 345 92 64</p>		<p>Wspólnica Mieszkańcowa</p>	
Investor	ul. Podwale 79-79A, 50-449 Wrocław		
Adres	ul. Podwale 79-79A, 50-449 Wrocław		
Projekt	Remont elewacji budynku mieszkalnego		
Adres inwestycji	ul. Podwale 79-79A, 50-449 Wrocław dz. nr 7/3, AM-5, obręb Południe		
Temat rysunku	<b>Elewacja E-1 i E-2 Podwale 79</b>		
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Architektura:	dr inż. arch. Przemysław Nowakowski	07.2015.	294/94/UW
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski	07.2015.	29/03/DOLA
Asystent:	mgr inż. arch. Anna Stoka	07.2015.	
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	07.2015.	145/DOS/05
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski	07.2015.	201/DOS/09
BOB/32/15	1:100	P.B.	Arch.
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża
			Nr rysunku