



- UWAGI:**
1. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem.
  2. Remont balkonu wykonać wg niniejszego rysunku oraz wyliczonych zaworty w opisie technicznym.
  3. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać na grubość cieńszego z łączonych elementów.
  4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych:
    - farba podkładowa epoksydowa 1x80µm
    - farba nawierzchniowa epoksydowa 1x40µm;
  5. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:
    - dla prętów Ø8 d=52mm,

Stal kształtowa: S235JR



**BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA**  
Mariusz Fabjanowski  
50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1  
tel.0506177881, fax 071 345 92 64  
e-mail: pracownia.bob@gmail.com

biuro obsługi budownictwa

<b>Investor:</b>	Wspólnota Mieszkańcowa, M. Reja 64
<b>Adres:</b>	Ul. Mikołaja Reja 64, 50-343 Wrocław
<b>Obiekt:</b>	Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica
<b>Adres geodezyjny:</b>	<b>Investycja:</b> Dz. nr 17, AM-15, Plac Grunwaldzki <b>Obsz.oddz.:</b> Dz. nr 17, 13/6, AM-15, Plac Grunwaldzki
<b>Temat projektu:</b>	REMONT ELEMENTÓW FRONTOWEJ I PODWÓRZOWEJ BALKONÓW ORAZ KLATKI SCHODOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYKONANIE OCIEPLENIA ELEMENTÓW PODWÓRZOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. M. REJA 64 WE WROCŁAWIU
<b>Temat rysunku:</b>	<b>ZADASZENIE NAD BALKONEM</b>

	Imię i nazwisko		Data	Nr uprawnień	Podpis
<b>Architektura:</b>	dr inż. arch. Przemysław Nowakowski		06.2018	294/94/UW	
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski		06.2018	25/03/DOIA	
<b>Współpraca:</b>	mgr inż. arch. Helena Wojtyna		06.2018	—	
<b>Konstrukcja:</b>	mgr inż. Mariusz Fabjanowski		06.2018	145/DOŚ/05	
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Grzegorz Kędzierski		06.2018	201/DOŚ/09	
<b>BOB/18/35</b>	<b>1:10 1:50</b>	<b>PB</b>	<b>Konstr.</b>	<b>K-05</b>	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	